



دانا مهندسی

NORTH

راستیما:

۱- مکان ارزیابی طبقات

۲- لاسر مدولین

۳- از پلانگه

۴- کالی شعری

۵- کتابخانه

۶- کتابخانه

۷- کالی خانه

۸- سجون

۹- سروس بهداشتی جوانان

۱۰- سروس بهداشتی برادران

۱۱- سروس بهداشتی اسناید (خواران)

۱۲- سروس بهداشتی اسناید (رازدان)

۱۳- سروس

۱۴- دراک هوا ساز

۱۵- آکسیژن سنج برقی

۱۶- سرسرا و سالن

مجموعه:

دوبار بین (دوبار برقی)

دوبار از جنبی آجر سالی

دوبار از جنبی 30 پیل

ملاحظات:

- طبقه 30 در طرح اولیه و اصلاحات

مدول سالی چهار ارزیابی با امکان خروج

اصلاح از جنبی می گردد.

- در دو طرف دوبارهای 30 پیل با جنبی بین

پایه تهیه چنانچه در مکانی امکان بین

پایه هر یک از طرفه دوبار 30 پیل

دوبار ساخته باند با جنبی به چاه 30 پیل

از جنبی غیر سالی برای آجر سالی

استفاده نموده.

- سگرمای اسناید از جنبی سروس با

به جنبی سالیگر و به ارزیابی

و اسناید بر آجر می شوند.

توجهات:

- برای مطالعه تپه بندی دروا به نقشه

شاره به اسناید رجوع نمود

- برای 30 پیل به نقشه تپه بندی مراجعه ما به نقشه

شاره 30 پیل رجوع نمود.

- برای مطالعه جزئیات آجر سالی دوبارهای

30 پیل به نقشه سالی سالی و 30 پیل

رجوع نمود.

- برای مطالعه جزئیات چندان سالی

و از راه ارزیابی به نقشه سالی سالی

و ارزیابی رجوع نمود.

ردیف	شرح	تاریخ	مهندس
1	تکمیل نقشه	1397/05/15	...
2
3